

データ管理ソフトウェア CA-S25w インストールガイド

⚠ 安全上の注意

ご使用の前にこの取扱説明書や測定器、パソコンの取扱説明書をよくお読みのうえ正しく安全にお使いください。

本書で使用しているアプリケーション名などの正式名称 (本文中の表記)	(正式名称)
Windows, Windows 10	Microsoft® Windows® 10 Pro Operating System
Windows, Windows 11	Microsoft® Windows® 11 Pro Operating System
Excel	Microsoft® Excel®

商標について

- Microsoft、Windows、Windows 10、Windows 11、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Pentium はIntel Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。その他、本書に記載の会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

本書に関するご注意

- 本書の内容の一部または 全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなどでお気づきの点がございましたら、ご購入いただいた販売元までご連絡ください。
- 本書の指示に従わずに本製品を運用した結果発生した事故については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本書について

- 本書内のスクリーンショットは例であり、実際の画面イメージと異なる場合があります。

はじめに

データ管理ソフトウェアCA-S25wは、2次元色彩輝度計CA-2500シリーズとパソコンを接続し、測定や測定データの多彩なグラフ表示や保存が簡単にできる内容のものです。

また、本インストールガイドはご覧になる方がWindowsの基本的な操作をマスターされていることを前提に書かれています。

取扱説明書について

取扱説明書は、本ソフトウェアをインストールすることにより、同時にPDFファイルがインストールされ、Windows のスタートメニュー（もしくはスタート画面内）に登録されます。また、インストールCD-ROM には、「2次元色彩輝度計 CA-2500シリーズ取扱説明書」のPDFファイルも同梱されています。

ソフトウェアの使用規定

本ソフトウェアの使用規定は、インストール時にオンライン表示される「ソフトウェア使用許諾契約」ダイアログに書かれております。使用許諾契約に同意された場合のみ、本ソフトウェアをインストールしていただけます。

使用上の注意

- 本ソフトウェアは、Windows 10またはWindows 11用のアプリケーションソフトウェアです。
なお、どのOSも本ソフトウェアには含まれておりません。
- 本ソフトウェアをインストールする前に、上記のOS がパソコンにインストールされている必要があります。

- CD-ROM/DVD-ROMをCD-ROM/DVD-ROMドライブにセットするときは、正しい方向に、まっすぐ、無理なく入れてください。
- CD-ROM/DVD-ROMを汚したりキズを付けたりしないでください。記録面が汚れたりラベル面にキズが付くと、読み込みエラーの原因になります。
- 急激な温度変化や結露にご注意ください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温の場所に放置しないでください。
- CD-ROM/DVD-ROMに強い力を加えたり、落としたりしないでください。
- 水やアルコール、シンナーなどをつけないでください。
- CD-ROM/DVD-ROMの取り出しは、パソコンの電源がONになっているときに行ってください。

保管上の注意

- CD-ROM/DVD-ROMの使用後は、必ずケースに入れて、大切に保管してください。
- 直射日光や暖房器具の近くなど、高温の場所に保管しないでください。多湿の環境にCD-ROM/DVD-ROMを保管しないでください。

製品の内容につきましては万全を期しておりますが、お気付きの点や不明な点がございましたら、ご購入いただいた販売店または“サービスのご案内”に記載のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

1. システム環境

使用条件

OS	Windows 10 Pro 32 bit、64 bit Windows 11 Pro (上記OSの日本語、英語、中国語（簡体字）版) パソコンのシステム構成については、上記OSが推奨する構成または、下記の仕様のいずれか高い方が必須条件になります。
CPU	Pentium® 4 2.8 GHz相当以上
メモリ	1024 MB以上
ハードディスク	システムドライブ (OSがインストールされているドライブ) に80 MB以上の空き容量が必要 別に、校正データのインストール用として、レンズごとに次の空き容量が必要 ・標準レンズを使用する場合 約540 MB ・広角レンズを使用する場合 約470 MB ・望遠レンズを使用する場合 約1.3 GB 測定データをハードディスクに保存する場合、別途次の空き容量が必要 ・たとえば10個の測定データの場合、約110 MB ・スポット設定ファイル、測定条件ファイルなどの設定ファイル用に約1 MB
ディスプレイ	1280×768ドット以上/65536色 (High Color:16bit) 以上の表示が可能なディスプレイ
その他	CD-ROMドライブ 1基 (インストール時に必要) DVD-ROMドライブ1基 (校正データのインストール用として必要) ※ 上記2点の代わりに、CD-RメディアおよびDVD-Rメディアを読み込み可能なコンボドライブ1基でも可 USBポート(測定器接続用として必要)

制御対象

測定器 CA-2500

言語

表示言語 日本語、英語、中国語(簡体字)
(インストール時にいずれかを選択)

2. ソフトウェアのインストール

CA-2500本体をPCに接続する前に、ソフトウェアをインストールしてください。

本ソフトウェアはCD-ROM、校正データはDVD-ROMで供給していますので、ご使用になるためにはCD-ROM/DVD-ROMドライブが必要です。本ソフトウェアの旧バージョンがインストールされている場合には、先にアンインストールが必要です。

ご注意 インストールフォルダーに測定データや各種設定ファイルを保存している場合は、アンインストールする前に別のフォルダーへ退避させてください。

本ソフトウェアのインストールを行うには、PCのログオン時、必ずAdministrator権限のあるユーザを選択します。

ご注意 Administrator権限以外のユーザを選択した場合には、インストールを行うことができません。

インストール方法

インストールの途中でUser Account Controlを確認するダイアログが表示されますので、その際は「続行」または「はい」を選択してください。また、途中、エラーが出てインストールを完了できなかった場合は、PCを再起動してからインストールをやり直してください。

- 1 ソフトウェアCDをCD-ROM/DVD-ROMドライブに挿入します。
 - 画面上に表示される「タップしてリムーバブルドライブに対して行う操作を選んでください」をクリックし、[setup.exeの実行]をクリックします。
 - 「言語選択」ダイアログが開きますので、インストールする言語を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。
ここでは、『日本語版』を選択したものととして、以降を説明します。
 - InstallShield Wizard が表示されます。

- 2 [次へ] ボタンをクリックします。

- 3 使用許諾契約をお読みの上、『使用許諾契約の条項に同意します。』を選択して [次へ] ボタンをクリックします。

- 4 インストール先のフォルダーを確認します。
[次へ] ボタンをクリックします。
 - 変更する場合は [変更] ボタンをクリックしてインストール先フォルダーを指定してください。

- 5 [インストール] ボタンをクリックします。

- インストールが開始されます。

- 6 [完了] ボタンをクリックします。

- インストールの完了です。

アンインストール方法

- 1 Windowsのスタートメニューの“コントロールパネル”より“プログラムと機能”をクリックします。
- 2 一覧より“CA-S25w”を選択し [アンインストール] ボタンをクリックします。
- 3 「プログラムと機能」ダイアログで [はい] ボタンをクリックします。
 - アンインストールプログラムが実行されます。
- 4 画面の指示にしたがってアンインストールを完成させます。


3. CA-2500とPCの接続

CA-2500本体をPCに接続する前に、ソフトウェアをインストールしてください。

はじめて CA-2500 を接続する


- 1 ソフトウェアCDをPCに挿入した状態で、CA-2500の電源投入後、USBケーブルをPCとCA-2500に接続します。

- 2 画面左下隅にマウスカーソルを移動して、ウィンドウが現れたら右クリックします。
 - メニューの「デバイスマネージャー」をクリックすると、下記のような画面が表示されます。




- 3 「k364usb」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」を選択します。

- 4 『コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します』をクリックします。



- 5 ソフトウェアCDにある「Driver」フォルダーを指定して、[次へ] ボタンをクリックします。

- (例) CD-ROM が D ドライブにある場合
D:\Driver



- 6 [閉じる] ボタンをクリックします。

- インストールを終了します。

