





[事前準備]
 FD-S2w (ver.1.30以降)をPCにインストール
動作環境: Windows7/8.1/10 MacOS X 10.9-10.10
CPU: 1GHz以上のプロセッサ
メモリ: 2GB以上(64bit)
ハードディスク: 8GB以上の容量を推奨
ディスプレイ: 1,024x768以上
インターフェース: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX
制御対象器: FD-9

定義ファイル名	測定対象チャート	ページ数
MPD_iSis1674_A2.xml	iSis用A2サイズ 1674色チャート	2
MPD_iO1674_A2.xml	iO用A2サイズ 1674色チャート	2
MPD_iSis54_A2.xml	iSis用A2サイズ 54色コントロールストリップ	1
MPD_iO54_A2.xml	iO用A2サイズ 54色コントロールストリップ	1
M_iSis1674_A3.xml	iSis用A3サイズ 1674色チャート	1
M_iO1674_A3.xml	iO用A3サイズ 1674色チャート	1
M_iO1674_A3.xml	iO用A2サイズ 1674色チャート	1
PD_iSis1674_A3.xml	iO/iSis兼用A3サイズ 54色コントロールストリップ	1
PD_iO1674_A3.xml	iSis用A3サイズ 1674色チャート	2
PD_iO1674_A3.xml	iO用A3サイズ 1674色チャート	2
PD_iOISis54_A3.xml	iO/iSis兼用A3サイズ 54色コントロールストリップ	1
E_iO1674_A2.xml	iO用A2サイズ 1674色チャート	2
E_iO1674_A3.xml	iO用A3サイズ 1674色チャート	1
E_iO54_A2.xml	iO用A2サイズ 54色コントロールストリップ	1
E_iO54_A3.xml	iO用A3サイズ 54色コントロールストリップ	1

M: マッチング認証用
 P: プルーフ運用認証用
 D: プルーフ機器認証用
 E: デジタル印刷認証用





測定ユーティリティソフトウェア FD-S2w

ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 測定器(I) ツール(T) ヘルプ(H)

データリスト

- 定義チャート名
- IT873 FD-9
- Chart00153
- Chart00154
- Chart00155
- Chart00156
- Chart00157
- Chart00158
- Chart00011
- Chart00012
- Chart00013
- Chart00014-1
- Chart00003
- Chart00164
- JPC A3_O_1674p
- Chart00166
- MPD_JSi1617_A2

名前 日時 /バッチ数

<フリーフォームチャート>

測定条件設定

項目	値
濃度値	<input type="checkbox"/>
濃度白色基準	絶対値
濃度ステータス	T
色空間	<input checked="" type="checkbox"/>
L*a*b*	<input checked="" type="checkbox"/>
L*C*h	<input checked="" type="checkbox"/>
XYZ	<input type="checkbox"/>
視野	2°
観察光源	D50
分光反射率	<input type="checkbox"/>
照度条件	M0

分光反射率グラフ

測定データ

項目

測定中... 75%

⑤プレスキャン〜パッチ自動認識中

測定ユーティリティソフトウェア FD-S2w

ファイル(F) 表示(V) 設定(S) 測定器(I) ツール(T) ヘルプ(H)

データリスト

- 定義チャート名
- Chart00153
- Chart00154
- Chart00155
- Chart00156
- Chart00157
- Chart00158
- Chart00011
- Chart00012
- Chart00013
- Chart00014-1
- Chart00003
- Chart00164
- JPC A3_O_1674p
- Chart00166
- MPD_JSi1617_A2
- Meas00007

名前 日時 /バッチ数

<フリーフォームチャート>

測定条件設定

項目	値
濃度値	<input type="checkbox"/>
濃度白色基準	絶対値
濃度ステータス	T
色空間	<input checked="" type="checkbox"/>
L*a*b*	<input checked="" type="checkbox"/>
L*C*h	<input checked="" type="checkbox"/>
XYZ	<input type="checkbox"/>
視野	2°
観察光源	D50
分光反射率	<input type="checkbox"/>
照度条件	M0

分光反射率グラフ



測定データ

項目

⑥自動測定中

475 / 840 56% キャンセル 測定

測定中... FD-9 10001044



用紙給紙待機中。チャートを読み取れない場合は、FD-9 10001044

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

Q29

OGATS.17
 ORIGINAT(KONICA MINOLTA, INC.
 FILE_DESC(FD-S2w
 CREATED 2017-03-03T01:02:30+09:00
 INSTRUM(KONICA MINOLTA, INC. FD-9
 SERIAL 10001044
 MEASURE(45/0
 MEASURE(A
 WEIGHT(IN(OBSERVER,2 degree
 WEIGHT(IN(ILLUMINANT,D50
 KEYWORD(SAMPLE_LOC #Patch location in printing form
 NUMBER_C 9
 BEGIN_DATA_FORMAT
 SAMPLE_IC(SAMPLE_L(CMYK_C CMYK_M CMYK_Y CMYK_K LAB_L LAB_A LAB_B
 END_DATA_FORMAT
 NUMBER_C 1674
 BEGIN_DATA
 1 1 A1 100 100 0 47.52 -64.48 19.17
 2 1 A2 0 100 100 70 27.06 33.34 17.33
 3 1 A3 100 100 40 20 20.56 5.05 -27.73
 4 1 A4 20 30 55 0 72.01 6.01 28.96
 5 1 A5 10 20 85 0 76.38 2.57 64.06
 6 1 A6 40 0 3 3 75.18 -13.1 -17.69
 7 1 A7 70 70 100 20 34.01 1.99 15.74
 8 1 A8 20 55 100 0 59.14 23.21 55.69
 9 1 A9 40 100 100 80 17.54 17.25 5.69
 10 1 A10 40 55 40 0 54.31 14.66 2.71
 11 1 A11 70 85 20 0 33.9 20.86 -28.91
 12 1 A12 20 30 70 0 70.57 4.81 43.98
 13 1 A13 0 10 70 20 74.13 1.37 52.98
 14 1 A14 100 40 0 40 33.23 -15.88 -37.38
 15 1 A15 70 70 0 0 40.06 12.37 -36.32
 16 1 A16 0 20 20 0 81.59 11.05 10.78
 17 1 A17 70 70 70 60 23.78 3.26 0.5

Meas0007_M0

準備完了

①このファイルをプログラムから開く(excel)
 右欄のL*a*b*3列1674行をコピーし、協会提供のexcelシートに貼り付け

g)測色器・器差確認用シート(C-5-06-1.1).xls

自己評価用計算シート(C-5-07-1.0).xls [互換モード]

ファイル ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

F29 47.52

ブルーフ機器認証 測色器・器差確認用シート

OKシート 連続1枚目 連続2枚目 連続3枚目

自己評価用計算シート貼付例

測色器・器差確認用シート貼付例

本シートは、申請組の測色器とJFMAの測色器との器差を調べるためのものです。
 申請組は、申請に使用するブルーフ機器 RFP、用紙で出力した(SO12642-2(1617色)チャート+19色のパッチ)出力物を測色器で測色し、そのL*a*b*値を下の申請組測色器値の欄に入力し、E-mailに添付して事務局にご送付ください。
 許容範囲は、平均ΔEが1.5です。
 測色条件を確認して下表に記入ください。

<測色条件>

申請組	記入例	判定結果
測色器メーカー	X-Rite	合格
測色器名	i10	
測色器シリアルNo	1234	平均ΔE 0.00
フィルター	フィルターなし	
測定ソフト	ColorPort v2.05	ΔE最大値 0.00
測定標準	XRG A	ΔE最小値 0.00
バックング	White backing	σ 0.000
出力紙	COブルーファ	
用紙	△△	
RFP	□□	
測定日	2013	

構成%		申請組測色器値			JFMA測色器値			色差
ID	C	M	Y	K	L*	a*	b*	ΔE
722	100	10	100	0	47.52	-64.48	19.17	0.00
1410	0	100	100	70	27.06	33.34	17.33	0.00
873	100	100	40	20	20.56	5.05	-27.73	0.00




挿入
方向











挿入
方向

MPD用iSisA2チャート
A2サイズ(420x594mm)で出力し、
化粧断ちして使用する。
※事務局に提出する際は、
テープ貼りして元通りの体裁にする。




[注意]
下余白は化粧断ちせず、
そのまま残す
(FD-9仕様:チャート下余白33mm必
要)







挿入
方向


[注意]
下余白は化粧断ちせず、
そのまま残す
(FD-9仕様:チャート下余白33mm必
要)





挿入
方向

MPD用iOA2チャート
A2サイズ(420x594mm)で出力し、
化粧断ちして使用する。
※事務局に提出する際は、
テープ貼りして元通りの体裁にする。













挿入
方向



挿入
方向

E用iOA2チャート
A2サイズ(420x594mm)で出力し、
化粧断ちして使用する。
※事務局に提出する際は、
テープ貼りして元通りの体裁にする。



[注意]
下余白は化粧断ちせず、
そのまま残す
(FD-9仕様:チャート下余白33mm必
要)

