

この手順書は、本 CD に収録されている Windows 向けプリンタードライバー、ファクスドライバー、スキャンドライバーのインストール手順について記載しております。

Version 1.0

---

## 【目次】

### I. インストールする前に

#### I-I. ネットワーク接続の場合

#### I-II. ローカル接続の場合

### II. ドライバーのインストール方法

#### II-I. ネットワーク接続の場合

#### II-II. ローカル接続の場合

---

### I. インストールする前に

ドライバーをインストールする前に、下記の事項を確認してください。

- ・ ドライバーをインストールするには、コンピューターの管理者権限が必要です。
- ・ [ユーザーアカウント制御]に関する画面が表示されたときには、[許可]または[続行]をクリックします。

#### I-I. ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続とは、プリンター/複合機を社内LANなどのネットワークにつなげて使用することです。

プリンター/複合機が正しくネットワークに接続されていることをネットワーク管理者に確認してください。

#### I-II. ローカル接続の場合

ローカル接続とは、ネットワークを介さず、プリンター/複合機とコンピューターを直接 USB ケーブルで接続して使用することです。

USB ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。

注意: USB ケーブルの接続時、新しいハードウェアを追加するメッセージがパソコンの画面に表示されたら、キャンセルしてください。

Windows7 をご使用の場合は、タスクバーの通知領域にあるドライバーソフトウェアのインストールを示すアイコンをダブルクリックして開きます。「Windows Update からのドライバーソフトウェアの取得をスキップする」をクリックし取得をスキップしてください。


---

## Ⅱ. ドライバーのインストール方法

### Ⅱ-Ⅰ. ネットワーク接続の場合

#### 1. プリンタードライバーをインストールします。

CD トップメニュー画面より、[プリンタードライバー]、[インストール]の順でクリックします。



※CD トップメニュー画面は参考例です。お手元のソフトウェアでは、メニュー構成等が異なる場合があります。

#### 2. [インストーラーライセンス契約]画面が表示されますので、内容を確認して[同意します]ボタンをクリックします。

#### 3. 画面の指示に従い、プリンタードライバーをインストールします。

#### 4. ネットワーク TWAIN スキャンドライバーをインストールします。

CD トップメニュー画面より、[ネットワーク TWAIN スキャンドライバー]、[インストール]の順でクリックします。

#### 5. ネットワーク TWAIN スキャンドライバーのインストールが開始し、自動的に完了します。

#### 6. ファクスドライバーをインストールします。

CD トップメニュー画面より、[ファクス/Local TWAIN, WIA スキャンドライバー]、[インストール]の順でクリックします。


7. プリンター接続を設定する画面が表示されます。プリンター/複合機が接続されている IP アドレスや装置の名前を参考に、検出されたポート一覧からインストールしたいポートを選択し、[続行]をクリックしてください。ドライバーのインストールを開始します。



8. インストール完了画面が表示されたら[終了]をクリックし、インストールを完了します。

## Ⅱ-Ⅱ. ローカル接続の場合

1. プリンタードライバーをインストールします。  
CD トップメニュー画面より、[プリンタードライバー]、[インストール]の順でクリックします。



※CD トップメニュー画面は参考例です。お手元のソフトウェアでは、メニュー構成等が異なる場合があります。

2. [インストーラーライセンス契約]画面が表示されますので、内容を確認して[同意します]ボタンをクリックします。
3. 画面の指示に従い、プリンタードライバーをインストールします。

4. ファクスドライバーと Local TWAIN,WIA スキャンドライバーをインストールします。  
CD トップメニュー画面より、[ファクス/Local TWAIN,WIA スキャンドライバー]、[インストール]の順でクリックします。
5. プリンター接続を設定する画面が表示されます。プリンター/複合機の名前を参考に、検出されたポート一覧からインストールしたい USB ポートを選択し、[続行]をクリックしてください。ドライバーのインストールを開始します。



※USB 接続の場合は一覧に種類が USB、ポート名が USB001、USB002、USB003 などで表示されます。

6. インストール完了画面が表示されたらコンピューターに接続されている USB ケーブルを抜き差ししてください。Plug and Play により Local TWAIN,WIA スキャンドライバーのインストールが完了します。

※Windows XP をご使用の場合は、新しいハードウェアの検索ウィザードで「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックしてインストールを完了してください。

7. インストール完了画面が表示されたら[終了]をクリックし、インストールを完了します。